



**Dicastero amministrazione generale**

Servizi centrali  
Cancelleria comunale  
Casella postale 2120  
6501 Bellinzona

T +41 (0) 58 203 10 00  
F +41 (0) 58 203 10 20  
E-mail: [cancelleria@bellinzona.ch](mailto:cancelleria@bellinzona.ch)

## **INTERPELLANZA 33/2017 DI LEGA E UDC INERENTE LA “SCIVOLOSITÀ DI PIAZZA DEL SOLE E TRAVERTINO NUOVA STAZIONE FFS”**

### **Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale**

Nel merito dell'interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:

- 1. A livello pianificatorio o di norme di sicurezza, di quali facoltà d'intervento dispone il Municipio per imporre misure di sicurezza? Nel caso della nuova stazione, i rischi segnalati dal delegato UPI erano preventivamente conosciuti e se sì come sono stati affrontati?**

A livello pianificatorio vige l'articolo 99 delle NAPR, il quale indica che “è data facoltà al Municipio di obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione che si rendessero necessarie per l'abitabilità degli stabili, per il pubblico decoro e l'estetica, per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità, per le esigenze di traffico e per il buon funzionamento delle tombinature private”.

Va sottolineato che nell'ambito della visita di controllo finale dei lavori oltre alla verifica del rispetto della licenza edilizia, vengono verificate le normative di sicurezza in particolare con l'Ufficio di sanità del Cantone per le opere aperte al pubblico.

Con riguardo all'atrio della nuova stazione, le FFS hanno richiesto una perizia, la quale indica che le norme SIA sono rispettate. Le FFS hanno altresì comunicato che, pur considerando che una superficie bagnata è più scivolosa di quando è asciutta e che si deve prestare la necessaria attenzione, a tutela della sicurezza degli utenti è stato installato anche un corrimano sugli scalini che vanno verso il piazzale esterno ed è stata sostituita la pietra bianca sugli stessi con una nera più visibile e antiscivolo. Da allora non vi sarebbero più state segnalazioni con riguardo al pavimento dell'atrio.

**2. Piazza del sole è invece di proprietà del comune: corrisponde al vero che le segnalazioni fatte a suo tempo dall'UPI (che secondo quanto passato in trasmissione aveva pure effettuato delle prove con materiali atti ad ovviare ai problemi di scivolamento) in merito alla pericolosità della piazza?**

Si conferma che a seguito di alcune segnalazioni in merito alla scivolosità del pavimento di Piazza del Sole, il Comune ha chiesto un parere all'Ufficio Prevenzione Infortuni (UPI).

**3. Ritieni il Municipio che tali pericoli per i pedoni siano ancora presenti e se si quali misure intende attuare?**

Dal citato parere è emerso che il coefficiente medio di attrito misurato rientrava nei valori minimi stabiliti dalle direttive UPI. Ciononostante il Comune ha deciso di effettuare un trattamento sulle lastre in gneiss (granito), al fine di migliorare il coefficiente d'attrito delle stesse, in particolar modo quando sono bagnate. Da allora non vi sono più state lamentele e/o segnalazioni. Inoltre anche l'usura nel tempo ha di fatto reso meno scivolosa la superficie.

\*\*\*\*\*

A seguito delle delucidazioni di cui sopra, il Municipio ritiene pertanto la presente interpellanza evasa.